


Длина пакета шлангов: 9 м



P – цанговая зажимная система
 C – вкладышевая зажимная система
 / = не применимо
 ◆ = уменьшенные габариты

Цанговая зажимная система (P) - регулируемая под внеш. Ø Min. - Max.	Тип	Рекомендуется двойная вкладышевая зажимная система	Габариты в мм					
			Ø A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	
Цанговая зажимная система (P) - регулируемая под внеш. Ø Min. - Max.	MU IV 8/38 CW P	NA	126	16	5	96	72	
	MU IV 14/38 CW P ◆	NA	96	12	5	96	72	
	MU IV 19/80 CW P	NA	172	16	5	97	103	
	MU IV 25/115 CW P	NA	215	16	5	101	148	
	MU IV 25/128 CW P	NA	240	16	5	99	173	
	MU IV 76/195 CW P	NA	410	30,5	14	158,5	208	
	MU IV 114/275 CW P	NA	500	30,5	14	172,5	276	
Вкладышевая зажимная система (C) - вкладыш под каждый внеш. Ø	MU IV 14/38 CW C	Ø 14 - 38	126	16	5	79	72	
	MU IV 14/38 CW C ◆	Ø 14 - 38	96	12	5	79	74	
	MU IV 30/58 CW C ◆	Ø 30 - 58	155	12	5	88	93	
	MU IV 30/80 CW C	Ø 30 - 80	172	16	5	88	103	
	MU IV 50/115 CW C	Ø 50 - 115	215	16	5	92	148	
	MU IV 50/128 CW C	Ø 50 - 128	240	16	5	108	173	
	MU IV 76/195 CW C	NA	410	30,5	14	178	208	
MU IV 114/275 CW C	NA	500	30,5	14	178,5	276		
Цанговая зажимная система (P) - регулируемая под внеш. Ø Min. - Max.	Тип	Рекомендуется двойная вкладышевая зажимная система	Ø A (мм)	B (мм)	Амплитуда		D (мм)	E (мм)
					Ca (мм)	Cb (мм)		
Цанговая зажимная система (P) - регулируемая под внеш. Ø Min. - Max.	MU IV 8/38 AVC/OSC CW P	NA	142	23	20	20	150	72
	MU IV 19/80 AVC/OSC CW P	NA	200	16	20	20	136	103
	MU IV 42/115 AVC/OSC CW P	NA	235	16	20	20	139	148
	MU IV 42/128 AVC/OSC CW P	NA	340	16	20	30	134	173
	MU IV 76/195 AVC/OSC CW P	NA	410	16	20	30	165	208
	MU IV 114/275 AVC/OSC CW P	NA	530	16	20	30	179	276
Вкладышевая зажимная система (C) - вкладыш под каждый внеш. Ø	MU IV 14/38 AVC/OSC CW C	Ø 8 - 38	142	23	20	20	130	72
	MU IV 14/38 AVC/OSC CW C ◆	Ø 14 - 38	132	35,5	20	20	130	74
	MU IV 30/51 AVC/OSC CW C ◆	Ø 30 - 51	145	35,5	20	20	142	94
	MU IV 30/64 AVC/OSC CW C ◆	Ø 30 - 64	158	35,5	20	20	142	94
	MU IV 30/80 AVC/OSC CW C	Ø 30 - 80	200	16	20	20	126	103
	MU IV 50/115 AVC/OSC CW C	NA	235	16	20	20	128	148
	MU IV 50/128 AVC/OSC CW C	Ø 50 - 128	340	16	20	30	143	173
	MU IV 76/195 AVC/OSC CW C	NA	410	16	20	30	185	208
MU IV 114/275 AVC/OSC CW C	NA	530	16	20	30	184	276	

ВИГ-сварка с подогретой присадкой, АРНД и поперечными колебаниями

Открытая головка

для сварки соединений "труба - труба" и "труба - отвод"



 **Опции и принадлежности**


- Встроенный механизм подачи проволоки Polyfil для катушек 1,5 кг или внешний Polyfil для катушек 15 кг
- Вкладышевая зажимная система (C), вкладыши для любых диаметров труб
- Удлинитель пакета шлангов 15 м
- Адаптер для подключения второй сварочной головки (без системы АРНД и поперечных колебаний OSC)
- Чемодан для транспортировки и хранения
- Шлифованные, нарезанные по длине вольфрамовые электроды

Наши сварочные головки прекрасно адаптированы под Ваши задачи

Преимущества

- ▶ Простое управление
- ▶ Специально приспособлена для применения в стесненных условиях
- ▶ Может сваривать даже крайнетермочувствительные материалы
- ▶ Быстрая адаптация под узкие места на производстве
- ▶ Постоянно повторяющееся безупречное качество сварных швов

Результат более чем 50-летнего опыта в области автоматизированной сварки



Датчик импульсов для управления сварочным циклом в привязке к реальному положению электрода в градусах угла


Замкнутый контур управления для точной, постоянной или импульсной скорости сварки

Две сменные зажимные системы (С и Р):

- С (вкладыши) - зажимной вкладыш для каждого диаметра трубы, особенно подходит для крупносерийного производства при наибольшем сроке службы, возможность водяного охлаждения при сварке предварительно нагретых труб
- Р (цанги) - больше всего подходит при часто меняющемся диаметре труб



MU IV с внешним механизмом подачи присадочной проволоки



Угловой привод в случае ограниченного осевого пространства



MU IV со встроенным механизмом подачи присадочной проволоки



MU IV с системой АРНД (AVC) и поперечных колебаний (OSC)

Источники тока



▶ PS 164-2

- 160 А, „все включено“
- переносной
- однофазное напряжение сети



▶ P4

- 170 А, „модульный“
- программирование с помощью ПК или сенсорного экрана
- переносной
- однофазное напряжение сети



▶ P6

- 300 А «специалист широкого профиля»
- программирование с ПК или сенсорного экрана
- моторизованная система АРНД и поперечных колебаний
- трёхфазное напряжение сети

Механизмы подачи



▶ Polyfil

- Переносной внешний механизм подачи присадочной проволоки с защищенной катушкой